



RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL

Envolvente:

Cerramientos de fábrica ejecutados.
 Cubiertas en general realizadas, a falta de coberturas en pasarelas y piezas quebradas.
 Cerramiento de policarbonato de las pasarelas sin ejecutar.
 Carpinterías metálicas en general colocadas, a falta de alguna.

Compartimentaciones:

Realizadas las de ladrillo y pladur.
 A falta de ejecutar particiones de policarbonato, algunas de vidrios y de paneles fenólicos.
 Carpinterías interiores sin realizar.

Acabados:

Este es el capítulo que está menos avanzado.

Pavimentos:

Pavimento general del edificio de hormigón pulido sin terminar.
 Resto de pavimentos de baños, guardería, cocina, etc, sin ejecutar. Las estancias tienen solera en bruto.

Revestimientos:

Baños y zonas húmedas alicatadas.
 Zonas de gel-coat sin realizar.
 Zonas de revestimientos especiales de madera, paneles fenólicos, chapas, etc sin realizar.
 Pintura con desperfectos.
 Monocapa exterior con desperfectos.
 Techos en general instalados, a falta de algunas zonas.

Instalaciones:

Fontanería y saneamiento:
 Red general, desagües, instalaciones baños realizada, sin colocación de sanitarios ni grifería. A falta de pruebas.
 Electricidad: En general realizada, a falta de luminarias, mecanismos, pruebas, etc.
 Climatización: En general realizada, a falta de pruebas.
 Calefacción: instalación realizada, a falta de montaje de piezas de caldera y pruebas.
 Faltan las acometidas de las instalaciones a la red general en viales y contadores.

Proyecto reformado del P. Ejecución



CASA DE LA MUJER Y DEL MENOR EN BADAJOZ

03 ESTADO ACTUAL
 ZONA EMERGENCIA - CORTA ESTANCIA

ESCALA: 1/100

PROMOTOR: Instituto de la Mujer de Extremadura
 ARQUITECTO: BEATRIZ CÁCERES MARZAL.