

#### RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL

##### Envolvente:

Cerramientos de fábrica ejecutados.  
 Cubiertas en general realizadas, a falta de coberturas en pasarelas y piezas quebradas.  
 Cerramiento de policarbonato de las pasarelas sin ejecutar.  
 Carpinterías metálicas en general colocadas, a falta de alguna.

##### Compartimentaciones:

Realizadas las de ladrillo y pladur.  
 A falta de ejecutar particiones de policarbonato, algunas de vidrios y de paneles fenólicos.  
 Carpinterías interiores sin realizar.

##### Acabados:

Este es el capítulo que está menos avanzado.

##### Pavimentos:

Pavimento general del edificio de hormigón pulido sin terminar.  
 Resto de pavimentos de baños, guardería, cocina, etc, sin ejecutar. Las estancias tienen solera en bruto.


##### Revestimientos:

Baños y zonas húmedas alicatadas.  
 Zonas de gel-coat sin realizar.  
 Zonas de revestimientos especiales de madera, paneles fenólicos, chapas, etc sin realizar.  
 Pintura con desperfectos.  
 Monocapa exterior con desperfectos.  
 Techos en general instalados, a falta de algunas zonas.

##### Instalaciones:

Fontanería y saneamiento:  
 Red general, desagües, instalaciones baños realizada, sin colocación de sanitarios ni grifería. A falta de pruebas.  
 Electricidad: En general realizada, a falta de luminarias, mecanismos, pruebas, etc.  
 Climatización: En general realizada, a falta de pruebas.  
 Calefacción: instalación realizada, a falta de montaje de piezas de caldera y pruebas.  
 Faltan las acometidas de las instalaciones a la red general en viales y contadores.

### Proyecto reformado del P. Ejecución



CASA DE LA MUJER Y DEL MENOR  
 EN BADAJOZ

04 ESTADO ACTUAL  
 ZONA ATENCIÓN AMBULATORIA

ESCALA: 1/100

PROMOTOR: Instituto de la Mujer de Extremadura  
 ARQUITECTO: BEATRIZ CÁCERES MARZAL.